

Bilan dégâts des eaux upOwa – Impacts IT

Gilles TEGUEM, Responsable IT



Bilan du sinistre – Routeur STARLINK



Bilan des équipements IT détériorés par le dégât des eaux provenant du 8^{ème} étage

- 2 routeurs Starlink V4 + Adaptateurs secteur
- Dégâts constatés :
- Infiltration d'eau dans le dispositif, les 2 routeurs Starlink sont HS



Signature

TEGUEM GILLES
2026-09-10T08:37:51.889Z



Bilan du sinistre – Enregistreur vidéo numérique



Bilan des équipements IT détériorés par le dégât des eaux provenant du 8^{ème} étage

- Enregistreur Vidéo numérique + Adaptateur Secteur
- Dégâts constatés :
- Infiltration d'eau dans le dispositif, Le disque dur interne et le NVR sont HS



TEGUEM GILLES
2026-09-10T08:37:51.889Z






Bilan du sinistre – Routeur MIKROTIK



Bilan des équipements IT détériorés par le dégât des eaux provenant du 8^{ème} étage

- Routeur MIKROTIK + Adaptateurs secteur
- Dégâts constatés :
- Infiltration d'eau dans le dispositif, oxydation importante sur la carte mère , l'équipement est HS

TEGUEM GILLES
2026-09-10T08:37:51.889Z



Bilan du sinistre –Switch CISCO



Bilan des équipements IT détériorés par le dégât des eaux provenant du 8^{ème} étage

- 1 Switch CISCO + Adaptateurs secteur
- Dégâts constatés :
- Infiltration d'eau dans le dispositif, oxydation de la carte mère, matériel HS





TEGUEM GILLES
2026-09-10T08:37:51.889Z

Bilan du sinistre – Regulateur de tension 5000W



Bilan des équipements IT détériorés par le dégât des eaux provenant du 8^{ème} étage

- 1 régulateur de tension de 5000W
- Dégâts constatés :
- Infiltration d'eau dans le dispositif, détérioration de la bobine et du circuit électronique, matériel HS



TEGUEM GILLES
2026-09-10T08:37:51.889Z

Bilan du sinistre –Onduleur APC de 700 VA



Bilan des équipements IT détériorés par le dégât des eaux provenant du 8^{ème} étage

- 1 onduleur APC de 700 VA +2 rallonges+ 1 rallonge parefoudre
- Dégâts constatés :
- Infiltration d'eau dans le dispositif, détérioration des batteries et du circuit électronique dispositif HS




TEGUEM GILLES
2026-09-10T08:37:51.889Z

Bilan du sinistre – Adaptateur POE Ubiquiti



Bilan des équipements IT détériorés par le dégât des eaux provenant du 8^{ème} étage

- 5 adaptateurs POE ubiquity
- Dégâts constatés :
- Infiltration d'eau dans le dispositif, détérioration du circuit électronique dispositif HS



TEGUEM GILLES
2026-09-10T08:37:51.889Z

